

Serviceauftrag Inspektion/Reparatur

Leistungs- und Materialnachweis

Auftrag / gemeldeter Schaden

STK/DGUV V3

Termin:

(09.03)

Techniker:

H.Q.N

Auftraggeber / Rechnungsempfänger

Dr. med. Panzer

Kunden-Nr.

--	--	--	--

Gerätestandort

Dr. Panzer
 Schloßstr 40
 12165 Berlin

Standort-Nr.

--	--	--	--

🚶			⌚ Hinfahrt Abfahrt	⌚ Rückfahrt Ankunft	📞	
🚗	km	:	:	:	:	Anzahl Serviceaufträge/Seiten

Leistung

REF	Gerät / System	Serien-Nr.	AE	K
S301	Schmitz medi-matic.	01809		☐
S301	Brumaba OP-Tisch .	218		☐
S401	Nouvag AG Dispenser 2000	3111		☐
S401	Nouvag AG Dispenser 2000	3168		☐
S401	--- XD-300	--		☐
S401	Sorz telecam SL	EG603498-P		☐
S401	medela Dominant 50	1348083		☐
S133	Dameter cerebral State Monitor	2007210507		☐
S401	Kaps Som62	9509		☐
S133	DIGIT Spo2	--		☐
S401	medela Dominant 50	1343036		☐
S401	XD-303-80W	--		☐

Material

REF	Bezeichnung	LOT	Menge	K
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

0	9	0	3	2	0	2	2	Auftrag ausgeführt:	Auftraggeber/Kunde	Stempel
---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	--------------------	---------

Serviceauftrag Inspektion/Reparatur

Leistungs- und Materialnachweis

Auftrag / gemeldeter Schaden	Termin:	Techniker:
STK / MTK / DGUV V3	(09.03)	H.Q.N

Auftraggeber / Rechnungsempfänger	Kunden-Nr.	Gerätestandort	Standort-Nr.
Dr. Panzer			

👤			⌚ Hinfahrt	⌚ Rückfahrt	☎	
			Abfahrt	Ankunft		
🚗		km	:	:	:	:

Anzahl Serviceaufträge/Seiten

Leistung

REF	Gerät / System	Serien-Nr.	AE	K
S133	Funka Denshi Cadimax FX-7202	37082199		☐
S401	Human Med AG body-jet	0030		☐
S111	Dameca	--		☐
	--> FLOW über Druckminderer !			☐
S401	Airclear	AI-1002201907003		☐
S164	Siemens Sonoline Prima	BBE0950		☐
S133	Marquette MAC1200	101058364		☐
S142	Hunan Beyond Byond	BY-21810010453		☐
S142	Hunan Beyond Byond	BY-21810010454		☐
S142	Micrel MP	E052421244014H		☐
S157	Schiller AG Fred easy -> Fehler 100-203 - defekt	900.01033		☐
S401	Stihler OPT	2545		☐

Material

REF	Bezeichnung	LOT	Menge	K
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

0 9 0 3 2 0 2 2		
Auftrag ausgeführt:	Auftraggeber/Kunde	Stempel

Serviceauftrag Inspektion/Reparatur

Leistungs- und Materialnachweis

Auftrag / gemeldeter Schaden

STK/MTK/DGUV V3

Termin:

(09.03)

Techniker:

H.Q.N

Auftraggeber / Rechnungsempfänger

Dr. med. Panzer

Kunden-Nr.

--	--	--

Gerätestandort

Dr. Panzer

Schloßstr 40

12165 Berlin

Standort-Nr.

--	--	--

🚶			① Hinfahrt	① Rückfahrt	☎	
			Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft
🚗		km	:	:	:	:

Anzahl Serviceaufträge/Seiten

Leistung

REF	Gerät / System	Serien-Nr.	AE	K
S122	Datex-Ohmeda S5	6339312		☐
S301	Hemnes Patientenbett	S03472119 (SN Motor)		☐
S301	Hemnes Patientenbett	AIW1192506 (Motor)		☐
S301	Patientenstuhl	---		☐
S301	Omideal GmbH & Co. Patientenliege	---		☐
S301	Octo Actuators (Motor) Patientenbett	0B05V12307180079 (Motor)		☐
S301	Octo Actuators (Motor) Patientenbett	0B05V12307180080 (Motor)		☐
S131	Nellcor NPB-4000	96A02318		☐
S131	GE F-Fm-00	6429966		☐
S131	GE F-Fm-00	6263706		☐
S131	Siemens SC6000	1100026185		☐
S122	Datex-Ohmeda S5	5165597		☐

Material

REF	Bezeichnung	LOT	Menge	K
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

0	9	0	3	2	0	2	2	Auftrag ausgeführt:	Auftraggeber/Kunde	Stempel
---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	--------------------	---------

Serviceauftrag Inspektion/Reparatur

Leistungs- und Materialnachweis

Auftrag / gemeldeter Schaden	Termin:	Techniker:
DGUV V3	(09.03)	H.Q.N

Auftraggeber / Rechnungsempfänger	Kunden-Nr.	Gerätestandort	Standort-Nr.
Dr. med. Panzer			

🚶			⌚ Hinfahrt	⌚ Rückfahrt	☎	
🚗	km	:	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft

Anzahl Serviceaufträge/Seiten

Leistung

REF	Gerät / System	Serien-Nr.	AE	K
S401	Admeco-Lux 3SI FF	02150117		☐
S401	Admeco-Lux 5SI+C	04160347		☐
S501	Fehlersuche + Instandsetzungen		10	☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

Material

REF	Bezeichnung	LOT	Menge	K
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

0 9 0 3 2 0 2 2		
Auftrag ausgeführt:	Auftraggeber/Kunde	Stempel